

Prüflabor für klimatische, mechanische
und korrosive Umweltbeanspruchungen



QUALITÄTSPRÜFZERTIFIKAT

zum

Prüfbericht - Nr. 12700 / 17

Auftraggeber

feldsechs service Gesellschaft mbH
Johnsallee 2
20148 Hamburg

Prüfgegenstand

Paketbutler 2 Stück
Stand Februar 2017

Aufgabenstellung

***Nachweis des IP-Schutzgrades IP55 gemäß
Normforderung sowie Vorgaben des Auftraggebers***

Prüfprogramm

Berührungsschutz IP5X gemäß IEC 60529 Pkt.12.2
Fremdkörperschutz IP5X gemäß IEC 60529 Pkt.13.4
Strahlwasserschutz IPX5 gemäß IEC 60529 Pkt. 14.2.5

Prüfzeitraum

06.03.2017 bis 09.03.2017

Prüfergebnis

**Die Prüfung wurde gemäß Normforderungen sowie
Festlegungen des Auftraggebers durchgeführt.
Die Schutzart IP55 wurde an den Prüflingen nachgewiesen.
Die Funktionsfähigkeit war vor und nach der Beanspruchung
jederzeit gewährleistet.
Die weitere Auswertung erfolgt durch den Auftraggeber.**

Dipl.-Ing. (FH) Ch. Kretschmer
Leiter des Prüflabors
Berlin, 29.03.2017

M.Sc. F. Walther
Prüfingenieurin